

Mars 2023

Produits :

Écrans faciaux 3M™ Versaflo™ M-206/M-207, Casques M-306/M-307 et M-406/M-407

Cette note concerne les écrans faciaux 3M™ Versaflo™ M-206/M-207 et les casques M-306/M-307 et M-406/M-407 certifiés CE vendus sur le marché de l'UE, au Royaume-Uni et dans d'autres pays dans lesquelles la Directive RoHS 2011/65/UE (RoHS) a été adoptée. Cet avis concerne la présence de phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP).

Cette note n'affecte pas la protection des voies respiratoires, de la tête, des yeux ou du visage assurée par ces produits. À lire attentivement.

Ces Produits ont fait l'objet d'une évaluation par des professionnels de la toxicologie du Service de toxicologie et des sciences de l'environnement de 3M. Sur la base de ces analyses, lesdits Produits ne devraient pas poser de risque sanitaire dès lors qu'ils sont utilisés comme prévu et conformément aux instructions d'utilisation.

Afin de respecter l'engagement continu de la division des Solutions de protection individuelle de 3M à fournir des équipements de sécurité de haute qualité, nous communiquons à nos utilisateurs finaux les informations suivantes concernant certains joints faciaux, capes de protection et couvre-coiffes ignifuges pour les écrans faciaux 3M™ Versaflo M-206/M-207 et les casques M-306/M-307 et M-406/M-407 qui peuvent être en votre possession ou sous votre contrôle.

3M prend très au sérieux ses engagements de conformité à la Directive RoHS 2011/65/UE (RoHS). Au 22 juillet 2019, nous avons supprimé toutes les sources connues de phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) de nos produits de protection respiratoire pour garantir une conformité continue à la Directive RoHS.

Nous avons récemment été informés que l'un de nos fournisseurs avait reçu de son propre fournisseur des matières premières affichant une teneur en DEHP supérieure à la limite autorisée par la Directive RoHS. Ces matières premières ont été utilisées dans la fabrication de certains joints faciaux, capes de protection et couvre-coiffes. Une liste complète des produits concernés est jointe en Annexe 1 (« Produits »).

La présente note concerne un cas de non-conformité à la Directive RoHS pour des produits fabriqués après le 22 juillet 2019. Ces produits ont été placés en attente dans nos Centres de distribution 3M.

Les écrans faciaux et les casques de la série M concernés intégrant ces joints faciaux, capes de protection et couvre-coiffes continuent de répondre à toutes les exigences de protection respiratoire, ainsi que de protection des yeux, du visage et de la tête imposées par les normes en vigueur.

Les Produits ont fait l'objet d'une évaluation par des professionnels de la toxicologie du Service de toxicologie et des sciences de l'environnement de 3M. Sur la base de ces analyses, lesdits Produits ne devraient pas poser de risque sanitaire dès lors qu'ils sont utilisés comme prévu et conformément aux instructions d'utilisation.

3M reste engagé à fournir des produits et services de qualité à ses clients. Nous nous excusons pour toute gêne que cette situation pourrait vous causer. Nous apprécions votre soutien continu envers les produits et services de Protection individuelle 3M.

3M s'efforce de garantir la disponibilité des pièces de rechange.

Si ce message soulève des inquiétudes, par exemple s'il ressort de votre évaluation des risques, Rubix aimerait recevoir un inventaire des pièces que vous souhaitez remplacer.

Résumé :

- Si vous avez besoin de remplacer des pièces, telles que des capes de protection et des couvre-coiffes de rechange, veuillez contacter Rubix
- Dès que ces nouvelles pièces sont disponibles, vous pouvez les appliquer à votre produit
- Procédez à la mise au rebut des joints et références concernés conformément à la réglementation locale

Une vue d'ensemble des produits et des pièces de rechange concernés figure à l'annexe 1.

Des informations sur la reconnaissance des produits mis à jour et l'identification des pièces de rechange figurent à l'annexe 2.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Rubix.

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions pour votre soutien continu.

3M reste engagé à fournir des produits et services de qualité à ses clients. Nous nous excusons pour toute gêne que cette situation pourrait vous causer. Nous apprécions votre soutien continu envers les produits et services de Protection individuelle 3M.

Annexe 1 - Produits:

Description du produit	Contenu	Composant concerné
Pare visage 3M™ Versaflo™ M-106		Joint facial M-936 
Pare visage 3M™ Versaflo™ M-107		Joint facial M-937 
Casque 3M™ Versaflo™ M-206		Joint facial M-936 
Casque 3M™ Versaflo™ M-207		Joint facial M-937 
Casque 3M™ Versaflo™ M-306		Joint facial M-936 
Casque 3M™ Versaflo™ M-307		Joint facial M-937 
Casque 3M™ Versaflo™ M-406		Cape de protection M-448 

3M reste engagé à fournir des produits et services de qualité à ses clients. Nous nous excusons pour toute gêne que cette situation pourrait vous causer. Nous apprécions votre soutien continu envers les produits et services de Protection individuelle 3M.

Description du produit	Contenu	Composant concerné
Casque 3M™ Versaflo™ M-407		Cape de protection M-447 
Joint facial confortable de rechange 3M™ Versaflo™ M-936		
Joint facial ignifuge de rechange 3M™ Versaflo™ M-937		
Cape de protection ignifuge de rechange 3M™ Versaflo™ M-447		
Cape de protection haute durabilité de rechange 3M™ Versaflo™ M-448		
Couvre-coiffe ignifuge 3M™ Versaflo™ M-972		
3M™ Versaflo™ TR-300-HIK (contient le casque M-307)	Contient le 	Joint facial M-937 

3M reste engagé à fournir des produits et services de qualité à ses clients. Nous nous excusons pour toute gêne que cette situation pourrait vous causer. Nous apprécions votre soutien continu envers les produits et services de Protection individuelle 3M.

Description du produit	Contenu	Composant concerné
3M™ Versaflo™ TR-600-HIK (contient le casque M-307)	 <p>Contient le</p>	<p>Joint facial M-937</p> 
3M™ Versaflo™ TR-800-HIK (contient le casque M-307)	 <p>Contient le</p>	<p>Joint facial M-937</p> 
3M™ Versaflo™ TR-800-PSK (contient l'écran facial M-206)	 <p>Contient le</p>	<p>Joint facial M-936</p> 
3M™ PF-600E+ LIK (contient l'écran facial M-206)	 <p>Contient le</p>	<p>Joint facial M-936</p> 
Kit de système de protection respiratoire à aduction d'air 3M™ Versaflo™ 69501 (contient l'écran facial M-206)	 <p>Contient le</p>	<p>Joint facial M-936</p> 

3M reste engagé à fournir des produits et services de qualité à ses clients. Nous nous excusons pour toute gêne que cette situation pourrait vous causer. Nous apprécions votre soutien continu envers les produits et services de Protection individuelle 3M.

Annexe 2 – Identification des produits mis à jour et des pièces de rechange

Les produits mis à jour et les pièces de rechange sont identifiables sur leur emballage extérieur. L'étiquette de l'expéditeur apposée sur l'emballage portera soit une date de fabrication à partir de mars 2023 (au format MM/AAAA), soit un autocollant avec le symbole suivant :



Si nécessaire, le produit mis à jour à l'intérieur de l'emballage peut être identifié à partir de l'étiquette figurant sur le joint facial, la cape de protection ou le couvre-coiffe. L'étiquette portera une date de fabrication à partir de 23060 (correspondant au 1er mars 2023 au format AAJJJ) ou un cercle (comme indiqué par la flèche dans l'exemple ci-dessous) :



3M reste engagé à fournir des produits et services de qualité à ses clients. Nous nous excusons pour toute gêne que cette situation pourrait vous causer. Nous apprécions votre soutien continu envers les produits et services de Protection individuelle 3M.